















**PU FLEX** (70 Micron)White  
S100Black  
S199Grey  
S105Navy Blu  
S205Royal Blu  
S230Sky Blue  
S280Red  
S350Orange  
S370Medium Yellow  
S430Gold Yellow  
S410Lemon Yellow  
S450Green  
S540Rosa 14  
S395Bordeaux  
S330Pink  
S390Gold  
M410Silver  
M150White Matt (65 Micron)  
S100

# PU FLEX (70 Micron)

## Описание

Полиуретановая пленка для резки с помощью плоттера.

## Характеристики

**Размер:** 50 см x 25 м

**Вес:** 5 кг/рулон

## Технические данные

Данная инструкция применяется только при стандартных условиях.

**Температура переноса:** 150°C (302°F)

**Время переноса:** 12 секунд

## Нанесение

- 1) Резку плоттером выполняйте только с тыльной стороны пленки.
- 2) Удалите из вырезанного макета излишки пленки.
- 3) Подготовленный макет расположите на текстильном изделии.
- 4) С помощью термопресса перенесите рисунок на текстильное изделие.  
При среднем давлении держать 12 сек.
- 5) Теплую пленку удалите с рисунка текстильного изделия.

## Подходит для материалов

Хлопок, полиэстер, хлопок с добавлением синтетической нити, акрил и другие ткани.  
Не подходит для окрашенных и обработанных тканей.

## Важно!

*Информация, содержащаяся в данном документе, дается на основании нашего опыта.  
Мы рекомендуем Вам протестировать нашу продукцию прежде, чем использовать ее в серийном производстве.*



Вырезайте рисунок с тыльной стороны



150°C (302°F)




Среднее давление




Держать под прессом 12 секунд



Снимать теплой



45°



60°